

<b>Warnvermerk / Warning notice</b>	DIN 18095-1:1988-10
<b>Datum / Date</b>	2018-06-29
<p>Im DIN-Anzeiger 01/1989 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>Im Abschnitt 4.7 muss es im zweiten Absatz in der zweiten Zeile richtig heißen: „... Mindestquerschnitt von 9 mm<sup>2</sup> haben.“ (und nicht „... Mindestquerschnitt von 9 mm haben.“).</p>	